

Rückmelden BDE-Terminals

Mitarbeiter wählt Taste am Terminal.

Die Tasten definieren Rückmeldegründe:

- Auftrag starten
- Auftrag unterbrechen
- Auftrag beenden
- Maschinenstörung
- Nacharbeit
- Kommt / Geht
- Saldenanzeige
-



Nun ist der Ausweis einzugeben. Je nach Ausweistype wird dieser entweder hingehalten, durchgezogen, oder mit dem Barcodescanner eingescannt.



Hier wird der Auftrag gescannt.



Weitere Eingaben sind abhängig von der Parametrierung und erfolgen über den Barcodescanner, die Tastatur oder werden aus einer vordefinierten Liste ausgewählt.

